

ASSEMBLY INSTRUCTLONS

Ⓐ 3. 5X45=24Pcs
Ⓑ 3. 5X30=8Pcs
Ⓒ 3. 5X25=4Pcs
Ⓓ 3. 0X20=30Pcs
Ⓔ 3. 0X16=8Pcs
Ⓕ M6X55=6Pcs
Ⓖ 1Pcs
Ⓗ 4Pcs
Ⓘ 1Pcs
Ⓙ 1Pcs




1




⑨×1Pcs
⑩×1Pcs
⑫×1Pcs
Ⓓ×22Pcs
Ⓗ×4Pcs
Ⓙ×1Pcs

2




①×1Pcs
③×1Pcs
⑥×1Pcs
⑧×1Pcs
Ⓐ×8Pcs

3




⑤×1Pcs
⑦×1Pcs
Ⓐ×4Pcs

4



④×1Pcs
Ⓐ×4Pcs


5



②×1Pcs
Ⓐ×8Pcs


ASSEMBLY INSTRUCTLONS

6




⑪×2Pcs
Ⓑ×8Pcs

7




⑭×1Pcs
Ⓒ×4Pcs


8



⑮×1Pcs


9






⑬×2Pcs
Ⓕ×6Pcs

10



Ⓓ×8Pcs

11



Ⓖ×1Pcs
Ⓔ×8Pcs Ⓘ×1Pcs